



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μ.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

Ταχ.Δ/ση : 26^{ης} Οκτωβρίου 64
Ταχ. Κωδ. : 546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 2313-325.583
E-mail : danapt@pkm.gov.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(βάσει του Ν.1650/86 και της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/24)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	Περιφερειακή Ενότητα :	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	Δήμος :	ΛΑΓΚΑΔΑ, Δ.Ε. ΑΣΣΗΡΟΥ
	Δημοτική Κοινότητα :	Κριθιάς
	Συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87: (κεντροβαρικά)	Χ= 412761, Ψ= 4521625

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	26-09-2024, 11:00 πμ
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	Τακτικός <input type="checkbox"/> Έκτακτος <input checked="" type="checkbox"/> Μερικός <input type="checkbox"/> Συμπληρωματικός <input type="checkbox"/> Συνολικός <input type="checkbox"/>
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	Το από 14.09.2024 (ημέρα Σάββατο) μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου του Α.Τ. Λαγκαδά "Οίκοθεν ημερήσιο δελτίο οχήματος της 13/09/2024 (06:00-14:00)" [α.π. Υπηρεσίας μας: 639442(16011)/16.09.2024]
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	1. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕ Περιβάλλοντος) 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΕ Γεωτεχνικών)

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

A/A	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
1.	Σύντομη Περιγραφή Πρόκειται για υδατοσυλλογή, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες από το Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαγκαδά, έχει δημιουργηθεί με κατασκευή φράγματος από την πάλαι ποτέ Κοινότητα Κριθιάς, πριν ακόμη από τη δημιουργία του Δήμου Ασσήρου με το Πρόγραμμα "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ". Στη βορειοδυτική, προσβάσιμη πλευρά της έχει τοποθετηθεί αυτοσχέδια ξύλινη κατασκευή, όπου υπάρχουν ίχνη από ερασιτέχνες ψαράδες.
	Ιστορικό ελέγχων, συμμόρφωσης και τυχόν προηγούμενες κυρώσεις
2.	Δεν είναι γνωστό ιστορικό τυχόν καταγγελιών ή προηγούμενων ελέγχων στη συγκεκριμένη θέση.

Δ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας του κλιμακίου ελέγχου της Υπηρεσίας μας δεν εντοπίστηκαν ίχνη από τα νεκρά ψάρια, η παρουσία των οποίων είχε διαπιστωθεί στις 13.09.2024, σύμφωνα με το οίκοθεν ημερήσιο δελτίο οχήματος του Α.Τ. Λαγκαδά εκείνης της ημέρας, ούτε εντοπίστηκαν ίχνη κάποιας δραστηριότητας σε άμεση γειτνίαση ή πλησίον του φράγματος, που θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη θανά των ψαριών.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σκόπιμο να ενημερώνεται κατά προτεραιότητα, εκτός από το Τμήμα μας, το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 64) σε ανάλογες περιπτώσεις.

Η παρούσα έκθεση αυτοψίας υπέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, καθώς δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11(γ) του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ				
Κωδ.	Ώρα	Είδος δείγματος & περιγραφή	Σημείο δειγματοληψίας	Παρατηρήσεις
Α/Α ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
1.	Θορύβου		ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>	
2.	Εκπομπών αερίων ρύπων		ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>	
3.	Φωτογραφικό υλικό		ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	

Το κλιμάκιο ελέγχου

1. Παναγιώτα Ιορδανίδου



2. Ευάγγελος Παπαδόπουλος

